



TEST Reg nr. 361

DANAK

Ordrenr: 960207

Sagsnavn: Bogense Søbad

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Sarah Kristine Persson Hammershøj

Udskrevet: 14-11-2025  
Version: 1  
Modtaget: 11-11-2025  
Analyseperiode: 11-11-2025 - 14-11-2025  
Ordrenr.: 960207

Sagsnavn: Bogense Søbad  
Lokalitet: Stn. 480-457  
Prøvested: 480-457, Bogense Søbad  
Udtaget: 10.11.2025 kl. 11:31  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Lab/HBH  
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Sarah Kristine Persson Hammershøj

Prøvenr.: 256413/25

| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 11:31                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 0                                 | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 9.9                               | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | S (180)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Svag vind (2)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | N (0)                             | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.18                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann